



Bild oben: Keine sichtbaren Schäden auf dem Hauptdach (Nebengebäude hinten Totalschaden)

Bild rechts oben: Die Thermographieaufnahmen mit der Drohne geben ein unschlüssiges Bild, aber erste Hinweise auf Zellschäden

Bild unten: Demontage von Probemodulen für die Elektrolumineszenzmessung

Bild rechts: Das Resultat der Elektrolumineszenzmessung ergibt einen Totalschaden für die ganze Photovoltaik Anlage

Partner mit Energie

alsona

alsona ag
Schuelgass 16b, 6215 Beromünster
www.alsona.ch info@alsona.ch

